

Отдел образования Администрации  
Селижаровского муниципального округа  
Муниципальное общеобразовательное  
учреждение

Большекошинская средняя  
общеобразовательная школа  
172211, Тверская обл., Селижаровский р-н,  
д. Большая Коша, ул. Школьная, д.4  
тел. (269) 55-2-93

ОГРН 1026901811408 ОКПО 50346614

ИНН/КПП 6939004508/693901001

13.08.2024г. № 08/24-04

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

В прокуратуру  
Селижаровского района

### Информация

МОУ Большекошинской средней школы  
на Представление прокуратуры Селижаровского района  
от 15.07.2024г. №41-2024

Об устранении нарушений законодательства о гражданской обороне.

Представление прокуратуры рассмотрено на совещании с участием представителя прокуратуры Иванченко Ю.А. 13.08.2024г.:

1. В соответствии с п. 1.3. Правил в ОУ назначено и обучено ответственное должностное лицо (прошедшее обучение по программе «Гражданская оборона и защита населения от ЧС», удостоверения №23ГО-077, №23ГО-078 от 18.10.2023г.), в обязанности которого входит организация содержания помещений, обеспечение сохранности внутреннего инженерно-технического оборудования цокольного этажа школы. (Приложение 2). Обеспечение сохранности защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования не возложено на ответственное должностное лицо, поскольку пунктами 7,10,11,15,16 паспорта ЗС ГО ПРУ №27 установлено их отсутствие. (Приложение 3)
2. В соответствии с п.1.4 Правил в ОУ ежегодно, перед началом учебного года, издаётся приказ «Об организации работы и создании нештатных аварийно-спасательных формирований ГО». (Приложение 4)
3. Группы (звенья) не обеспечены СИЗ, радиационной и химической разведки, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормативам, в связи с отсутствием данного направления деятельности в муниципальном задании и, соответственно, финансирования по данному направлению;
4. Знак, обозначающий защитное сооружение, не установлен, т.к. помещения ЗСГО по сути не определены в связи с отсутствием в ОУ подвального помещения и /или указания в техническом паспорте, Типовом проекте 224-1-182/76 школы помещений ЗС ГО;
5. Не созданы запасы (резервы) лекарственных препаратов и медицинских изделий на расчётное количество укрываемых в связи с отсутствием данного направления деятельности в муниципальном задании и, соответственно, финансирования по данному направлению;

6. Не обеспечено наличие, сохранность, герметизация инженерно-технического оборудования и гидроизоляция всего сооружения поскольку пунктами 7,10,11,15,16 паспорта ЗС ГО ПРУ №27 установлено отсутствие в ЗС защитно-герметических и герметических ставней и дверей, измерительных приборов, герметизации, санитарно-технических приборов, инструмента, инвентаря и оборудования. (Приложение 3)
7. Приложения заверенных поэтажных планов и экспликации помещений, планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств к паспорту ЗС ГО ПРУ №27 учредителем при передаче в оперативное управление не прилагались. Направлен запрос в отдел мобилизационной подготовки и по делам ГО и ЧС Администрации Селижаровского муниципального округа, как место хранения экземпляра №2 паспорта ЗС ГО ПРУ №27 с приложениями, на предоставление копий Приложений заверенных поэтажных планов и экспликации помещений, планов внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств к паспорту ЗС ГО ПРУ №27.
- Список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО имеется (Приложение 4)
  - эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО (при наличии)- отсутствует,
  - эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС ГО (при наличии)- отсутствует,
  - эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО (при наличии)- отсутствует,
  - инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования отсутствует в связи с отсутствием оборудования в соответствии с п.16 паспорта ЗС ГО ПРУ №27,
- Так же в связи с отсутствием, по своей сути, защитного сооружения гражданской обороны отсутствуют:
- журнал оценки технического состояния ЗС ГО,
  - сигналы оповещения гражданской обороны,
  - план перевода ЗС ГО на режим приема укрываемых,
  - план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации,
  - инструкции по использованию СИЗ,
  - инструкция о мерах пожарной безопасности,
  - правила поведения укрываемых в ЗСГО,
  - журнал учёта обращений укрываемых за медицинской помощью,
  - список телефонов.
8. Планово-предупредительные ремонты строительных конструкций, а также текущие и капитальные ремонты не проводятся в связи с отсутствием помещений ЗСГО.
9. Окраска помещений и конструктивных элементов ЗСГО не проводится с периодичностью, указанной правилами эксплуатации ЗСГО, в связи с отсутствием помещений ЗСГО.

Дополнительно сообщаем, что направлено ходатайство в Администрацию Селижаровского муниципального округа, Руководителю отдела мобилизационной подготовки и по делам ГО и ЧС администрации Селижаровского МО «О снятии с учёта защитного сооружения гражданской обороны ПРУ МОУ Большекошинской средней школы» от 14.08.2024 вход.№ 3337 (Приложение 6), в связи с несоответствием помещений цокольного этажа МОУ Большекошинской средней школы данным паспорта защитного сооружения гражданской обороны по площади и вместимости, отсутствием в Типовом проекте 224-1-182/76 школы помещений для ЗС ГО. Правилами от 15.12.2002 №583 предусмотрено, что статус защитного сооружения как объекта гражданской обороны определяется наличием паспорта защитного сооружения гражданской обороны (абзац 2 пункта 1.2 Правил от 15.12.2002 №5830); документальным основанием для ведения учета защитного сооружения гражданской обороны является паспорт сооружения, в котором указываются его основные технические характеристики и перечень оборудования систем жизнеобеспечения и который оформляется, в частности, после ввода защитного сооружения в эксплуатацию или по итогам инвентаризации защитного сооружения гражданской обороны (пункт 2.2 Правил от 15.12.2002 №583).

По данным паспорта ЗС ГО МОУ Большекошинской сош ПРУ №27 от 28.10.2005г. назначение защитного сооружения- защита населения от воздействия радиоактивного заражения, вместимость по паспорту ЗС ГО ПРУ №27- 400 чел., общая площадь по паспорту ЗС ГО ПРУ №27 - 600 кв.м. Однако, Техническим паспортом школы от 24.12.2006 с изменениями от 02.03.2010г. и Типовым проектом здания школы 224-1-182/76 помещений для защиты населения от воздействия радиоактивного заражения не предусмотрено, практически все помещения цокольного этажа имеют окна площадью остекления до 4 кв.м., нет герметично закрывающихся дверей. Единственное помещение без окон- венткамера, площадью 30,6 кв.м., т.е. указанное в Паспорте ЗС ГО ПРУ №27 фактически отсутствует.

На основании выше изложенного МОУ Большекошинская средняя школа просит прокуратуру Селижаровского района обратиться в суд с исковыми требованиями о снятии с учета ЗСГО ПРУ №27.

Директор МОУ Большекошинской  
средней школы:



Лисичкина С.Н.